





ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ηλεκτρικού Τιμονιού (EPS)

Μάρκα	Μοντέλο	Φωτογραφία	Περιγραφή Προβλήματος
FIAT / LANCIA	Punto / Ypsilon		<p>Μοτέρ απο ηλεκτρικό τιμόνι : Μόνιμη απώλεια ηλεκτρικής υποβοήθησης που οφείλετε στο ηλεκτρικό μοτέρ. Μερικές φορές επανέρχετε μετά από σβήσιμο & άνοιγμα διακόπτη.</p>
FIAT / LANCIA	Punto / Ypsilon		<p>Κολόνα τιμονιού: Πρόβλημα στον αισθητήρα Θέσης & Ροπής. Ο κωδικός σφάλματός σβήνει με το διαγνωστικό αλλά επανέρχετε μετά από σύντομη χρήση. Απαραίτητη η αντικατάσταση της κολόνας.</p>
FIAT	Grande Punto		<p>Κολόνα τιμονιού: Πρόβλημα στον αισθητήρα Θέσης & Ροπής. Ο κωδικός σφάλματός σβήνει με το διαγνωστικό αλλά επανέρχετε μετά από σύντομη χρήση. Απαραίτητη η αντικατάσταση της κολόνας.</p>
OPEL	Meriva / Corsa C		<p>Κολόνα τιμονιού: Πρόβλημα στον αισθητήρα Θέσης & Ροπής. Ο κωδικός σφάλματός σβήνει με το διαγνωστικό αλλά επανέρχετε μετά από σύντομη χρήση.</p>